

Genérico RRHH

Núm. Exp.: 2019/662-RH

Asunto PRESUPUESTO 2020
Interesado
Dirección

Informe Técnico

José Manuel Mula Alcaraz, director de Cultura y Juventud, emite el siguiente,

INFORME

El teatro Wagner de propiedad municipal está dotado con sistema de climatización que consta de dos máquinas para sala y una para el vestíbulo, todas ellas marca Kaysun Rooftops. Las máquinas que dan servicio a la sala se controlan desde panel ubicado en zona escenario, mientras que la que da servicio al vestíbulo tiene su panel instalado en una esquina de dicho espacio.

En función de la actividad, en la sala o con uso solo del vestíbulo, el personal de sala del teatro activa las máquinas con la suficiente antelación para lograr la climatización deseada en el espacio que tendrá asistencia de público. A lo largo del desarrollo de la actividad el personal de sala presta atención a las posibles variaciones de temperatura (sala con gran o poca presencia de público, condiciones climatológicas y temperatura exteriores, etc.) por si fuera necesario ajustar (ventilación, elevación o disminución de temperatura,...) el funcionamiento del sistema.

Igualmente, cuando finaliza la actividad, el personal del teatro se preocupa de repasar los paneles de control de las máquinas y dejarlas apagadas.

Es cuanto tiene a bien informar el/la abajo firmante.

Director de Cultura y Juventud

José Manuel Mula Alcaraz

Fecha: 17/02/2020 Hora: 12:58:28
Documento firmado electrónicamente (R.D. 1671/2009, Art.21.d). Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación 13067432107444054371 en <https://sede.aspe.es/eParticipa>

